

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 3 日

天气: 阴
气温: 23.0 ~ 23.0

星期: _____
工程名称: 2018年度县光伏扶贫项目EPC总包2标段

监 理 工 作 情 况	监理人员2人检查现场浇筑, 孔桩孔	
施 工 情 况	施工单位 珠海兴业有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 桩基浇筑完成 150个 2. 人工清理孔内淤泥
	其 它 事 项	县光伏办、林业局领导到现场检查
本日现场监理人员	丁立	
记录人: 丁立	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	