

监 理 日 志

工程名称: 房县二标段

日期	2019年1月21日 星期二	气候	晴	气温	-1℃/8℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 安装原道路部位支架. 2. 逆变器安装.				
检查发现的问题	1. 个别接地搭接不到位. 2. 2×4直流电缆处有断裂.				
处理措施、意见、结果	1. 重新焊接. 达到验收标准. 2. 重新更换电缆				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	张昭武		