

监 理 日 志

工程名称: 2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包二标段

日期	2019年3月25日 星期一	气候	晴	气温	7 [°] /18 [°] C
监理单位动态:	孔德国、杨振宇	材料进场、取样见证、合格情况: 组件3车.			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	装载机2台、货车2台				
施工部位进度情况	大理沟沟渠整改. 大理沟组件到货共计1.189MW, 暂放置白鹤镇政府. 场区散料20箱.				
检查发现的问题	组件散料放置不规范. 底部不平整.				
处理措施、意见、结果	规范放置组件.				
协调内容或其他					
记录人	杨振宇	总监签阅	张昭武		