

监 理 日 志

工程名称: 2018年富县光伏扶贫项目 标段

日期	2018年11月26日 星期二	气候	晴	气温	2°-20°
监理人员动态:	孙沐国 李东洲	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1#、2#、3#地信号电缆敷设。组件接地安装				
检查发现的问题	信号电缆敷设不够。				
处理措施、意见、结果	要求整改				
协调内容或其他					
记录人	李东洲	总监签阅	孙沐国		

