

监 理 日 志

工程名称: 2018年11月27日 星期二

日期	2018年11月27日 星期二	气候	晴	气温	2-18°
监理单位动态:	孔法明 杨振宇	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1#、2#、3#信号电缆沟加深、电缆敷设、穿管				
检查发现的问题	组网边接地线(连接处)未安装符号				
处理措施、意见、结果	已通知整改				
协调内容或其他					
记录人	孔法明	总监签阅	孔法明		

