

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 8 日

天气: 晴
气温: 15~30℃

星期: 六
工程名称: 宜兴光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p><u>监理巡视:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2#地 进行支架穿孔螺栓打孔. 2. 3#地 安装支架. 焊接接地扁铁. 3. 高总割施工现场 进行项目巡视. 4. 下发监理联系单 2份
----------------------------	---

	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	华 立 源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2#地 穿孔螺栓打孔 200个. 2. 3#地 安装支架 5架. 焊接接地扁铁 20个.

其 它 事 项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 今日进场施工机械: 拌灰台. 勾机台. 搅拌机台. 振捣棒 1个 2. 今日进场施工人员 8人 管理人员 2人. 3. 今日安全生产. 文明施工均在可控范围内.
------------------	---

本日现场监理人员	孔德同 李斌
记录人: 李斌	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孔德同