

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 11 日

天气: 多云
气温: 8 ~ 21 °C

星期: 日
工程名称: 高唐光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况

巡视

1. 2#地接逆变器线
2. 3#地安装光伏组件

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

华之源

1. 2#地逆变器接线5台
2. 3#地安装光伏组件9架

其 它 事 项

今日入场施工机械: 无
今日入场施工人员: 5人 管理人员 2人
会审签字: 文明施工作业范围内

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):