

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 06 月 06 日

星期: 三

工程名称: 江苏(福州)家具有限公司屋顶分布式光伏发电项目

天气: 雷阵雨转阴

气温: 24~30℃

|                            |                                                                                        |                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 熟悉施工图纸<br>2. 编制监理资料<br>3. 熟悉施工现场情况<br>4. 检查发现上人爬梯口未悬挂警示标牌, 屋面施工未搭设专用施工通道, 爬梯口未铺设踏板. |                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                | 施 工 内 容 及 进 度            |
|                            | 浙江中正                                                                                   | 1. 钢筋绑扎, 制作钢筋笼 310P.     |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 1. 要求施工单位在上人爬梯口悬挂警示标牌.<br>2. 要求施工单位在屋面搭设专用施工通道.<br>3. 要求施工单位在爬梯口铺设踏板.                  |                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                        | 张小雄                      |
| 记录人: 张小雄                   |                                                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生 |