

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 6 月 27 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 19~30℃

监
理
工
作
情
况

巡视屋面交流电缆接线。

桥架打孔、逆变器交流电缆接线。

巡视检查要求施工单位桥架打孔位置及做好防腐措施。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施工人员18人。

交流电缆接线完成30%。

逆变器交流电缆接线完成30%。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王强

记录人:

王强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):