

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 10 日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 19~28℃

监 理 工 作 情 况	巡视检查屋面清洗水管安装。 逆变器, 汇流箱及太阳能板安装。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		施工人员 9 人。 屋面清洗水管安装完成 60%。 逆变器, 汇流箱及太阳能板安装完成 100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王 强	
记录人: 王 强	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	