

# 监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县局南线等28村5894MWP光伏电站项目

|                    |                                                                      |    |                          |    |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|--------|
| 日期                 | 2018年7月28日 星期日                                                       | 气候 | 晴                        | 气温 | 25-34℃ |
| 监理人员动态: 1人         |                                                                      |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |        |
| 施工方人员动态: 24人       |                                                                      |    |                          |    |        |
| 施工机械动态: 挖掘机1台 汽车2辆 |                                                                      |    |                          |    |        |
| 施工进度情况             | <p>张合庄村: 浇筑桩基础 12人, 打对穿螺栓, 安装四指套(整改) 11人.</p> <p>西堂梅村: 浇筑桩基础 10人</p> |    |                          |    |        |
| 检查发现的问题            | <p>汽车运输组件 2辆 2人</p> <p>挖掘机卸车 1台 1人.</p>                              |    |                          |    |        |
| 处理措施、意见、结果         |                                                                      |    |                          |    |        |
| 协调内容或其他            |                                                                      |    |                          |    |        |
| 记录人                | 赵烁柱                                                                  |    | 总监签阅                     |    |        |

