

监 理 日 志

工程名称: 2017年唐县石南坡等28村5.894MW村级光伏扶贫电站项目

日期	2018年8月6日 星期二	气候	晴	气温	25-33℃
监理单位动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: .					
施工机械动态:					
施工进度 部位	张合庄村: 检查逆变器、汇流箱是否运行正常。 西堂梅村: 因征地问题, 现场停工。				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	赵焕彬		总监签阅		

