

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 17 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 23.0/16.0

工程名称: 泗阳县“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 电缆施工人员戴安全手套. 1. 口头警告并立即整改. 2. 个别组件压块未拧紧. 2. 电缆施工人员须戴防 护手套. 3. 组件压块必须牢固 到位.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安.	施 工 内 容 及 进 度 1. 弘冠发厂房屋顶光伏组件安装. 2. 红都兴厂房屋顶电缆敷设. 3. 现场施工人员 16 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建