

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 22 日

星期: 月

天气: 多云转雨

气温: 36℃/26℃

工程名称: 昆山市“十二五”贫困村光伏扶贫工程

监 理 工 作 情 况	现场检查发现的问题: 1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 吊车作业区域作业时未设临时警示线. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 吊车进行作业时必须设临时警示线.				
施 工 情 况	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 20%;">施工单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> <tr> <td>河南 万安</td><td> 1. 本月光伏支架进场. 到货30吨. 2. 施工人员 6人. </td></tr> </table>	施工单位	施工内容及进度	河南 万安	1. 本月光伏支架进场. 到货30吨. 2. 施工人员 6人.
施工单位	施工内容及进度				
河南 万安	1. 本月光伏支架进场. 到货30吨. 2. 施工人员 6人.				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李云, 刘景瑞				
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建