

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 6 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 31.8/25.0

工程名称: 瑞安市“仁五”贫困村光伏扶贫工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现问题: 处理措施: 1. 电缆敷设人员未戴防刮手套. 1. 口头警告并立即整改. 2. 电缆外包纸随意丢弃. 2. 电缆敷设人员必须戴防刮手套 3. 电缆外包装材料等施工现场必须统一堆, 及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 红砂岗厂房屋顶光伏直流电缆布线; 2. 施工人数 6 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建