

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 10 日

星期: 一

工程名称: 靖江市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

天气: 多云

气温: 31.4/19.2

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 个别组件摆放位置易滑倒. 2. 组件外包装随意丢弃. 3. 个别施工人员穿凉鞋施工. 1. 口头警告并立即整改. 2. 组件摆放位置, 绝对不能放在易滑位置. 3. 组件外包装须统一堆放, 及时清理. 4. 施工人员不允许穿凉鞋施工.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 凯斯特: 江雄管道厂房屋顶光伏组件安装. 2. 海润服饰厂房屋顶电缆敷设. 3. 现场施工人员18人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李云		
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建