

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 27 日

星期: 六

工程名称: 瑞金市“十三五”贫困村光伏扶贫扩面工程

天气: 晴

气温: 24℃ / 12℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现由发现的问题: 1. 光伏组件表面有脏东西、灰尘等。 2. 条形基础模板未拆除干净 3. 组件边框^{护角}未拆除。 处理措施: 1. 口头警告并立即整改。 2. 光伏组件表面必须安排专人清洗。 3. 条形基础模板须全部拆除。 4. 组件边框护角须清除干净。	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 希艺玖丁房屋顶光伏组件安装 2. 现场施工人员 10 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建