

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 28 日

星期: 日

工程名称: 郑州市“十二五”贫困村光伏扶贫项目工程

天气: 多云

气温: 16°C/10°C

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 个别施工人员未戴安全帽. 1. 口头警告并立即整改. 2. 现场施工垃圾未清理. 2. 施工人员必须戴安全帽. 3. 现场施工垃圾须及时清理.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 希光跃厂房屋顶光伏组件安装. 2. 现场施工人员10人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建