

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 20 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 26°C / 11°C

工程名称: 金寨县贫困村光伏扶贫工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 个别组件表面有鸟粪等脏物. 1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员必须戴安全帽. 3. 组件表面脏物须安排专门人员清除脏物.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 红裕兴7号屋顶光伏组件安装 2. 现场施工人员 10人:
	其 它 事 项	
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建