

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 6 日

星期: 二

工程名称: 瑞安市"1-6"农村光伏发电扶贫工程

天气: 晴

气温: 27℃/17℃

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 电缆敷设人员未戴防护手套, 2. 个别施工人员未戴安全帽. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 电缆敷设人员须戴防护手套. 3. 施工人员必须戴安全帽.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安	施 工 内 容 及 进 度 1. 红湖兴厂房屋顶光伏组件调整位置. 2. 红湖兴厂房电缆敷设. 3. 现场施工人员 14人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李云		
记录人: 李云 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄守明		

