

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 8 日

天气: 多云
气温: 16℃ / 11℃

星期: 四
工程名称: 淮南市“十二五”期间农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别施工人员未戴防护手套, 2. 现场施工垃圾、组件垫板未清理. 处理措施: 1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员须戴防护用品. 3. 现场施工垃圾更须及时清理.
----------------------------	---

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河南 万安	1. 红都兴厂房屋顶光伏组件安装 2. 红都兴厂房屋顶电缆敷设. 3. 现场施工人员 12 人.

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	李云
记录人: 李云	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇昕

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建