

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 11 月 29 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 26℃/9℃

工程名称: 丰县“十二五”贫困村光伏扶贫工程

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 处理措施: 1. 个别厂房屋顶组件表面有灰尘. 2. 现场个别人员戴安全帽. 1. 口头警告并立即整改. 2. 厂房屋顶光伏组件表面须安排专人清洗. 3. 施工人员必须戴安全帽.	
施 工 情 况	施工单位 河南 万安 1. 光伏电站整改消缺 2. 红砂岗厂房外线施工 3. 现场施工人员14人	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员 李云		记录人: 李云 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇翔

