

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 12 月 3 日

星期: 一

工程名称: 沛县“十二五”贫困村光伏扶贫项目工程

天气: 多云

气温: 24°C/15°C

监 理 工 作 情 况	检查施工现场发现的问题: 1. 个别厂房屋顶施工垃圾未清理. 处理措施: 1. 口头警告并立即处理. 2. 厂房屋顶施工垃圾彻底清理干净.	
施 工 情 况	施工单位 沛南 石安	施 工 内 容 及 进 度 1. 电路整改消缺 2. 现场施工人员6人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云
记录人: 李云		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建