

监理日志

日期: 2018.7.23

天气: 多云

星期: 二

气温: 26℃-33℃

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场发现: 1、个别光伏线缺少编号, 要求施工方制作补齐编号。 2、个别 MC4 接头安装到光伏线上不牢固, 要求施工方做牢固处理。 3、要求施工方下班时把屋面一些材料集中位置摆放, 清理仓库垃圾, 煤气罐下班必须放回仓库。 4、动火情况下, 收工前必须检查屋面是否存在明火。	
施 工 情 况	施工单位 中机国际工程设计研究院有限责任公司	施工内容及进度 1、汇流箱逆变器安装 (75%)。 2、步道安装 (80%)。 3、通讯电缆 (90%)。 (施工人员 10 人)
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张良远 张良远
记录人: 张良远		总监理工程师/总监理工程师代表: 徐耀生