

监理日志

日期: 2018.7.24

星期: 二

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

天气: 多云转大雨

气温: 28℃-36℃

监 理 工 作 情 况	巡视现场发现: 1、个别接地扁钢防腐未做到位, 要求施工方把防腐做到位 2、个别扁钢未紧固到位, 要求施工方紧固到位。 3、下午大雨要求施工方停止施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中机国际工程设计研究院有限责任公司	1、汇流箱逆变器安装完成。 2、步道安装 (90%) 。 3、通讯电缆 (95%) 。 (施工人员 10 人)
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张小雄 张俊
记录人: 张俊		总监理工程师/总监理工程师代表: 徐耀