

监理日志

日期: 2018.7.25

天气: 多云

星期: 三

气温: 27℃-36℃

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场发现: 1、并网柜 28 号到货; 2、个别铜鼻子未和电缆线夹紧, 要求施工方紧到位。 3、个别压块未紧固到位, 要求施工方紧固到位。 4、确定 30 号安装并网柜需要旁站。	
施 工 情 况	施工单位 中机国际工程 设计研究院有 限责任公司	施工内容及进度 1、汇流箱接线。 2、汇流箱接线, 逆变器光伏线做公母头。 3、步道安装。 4、汇流箱逆变器接线线。 (施工人员 10 人)
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张小雄 张良星
记录人: 张良星		总监理工程师/总监理工程师代表: 徐耀生