

监理日志

日期: 2018.7.28

星期: 六

天气: 多云

气温: 26℃-37℃

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场: 1、并网柜到场并安排叉车卸货; 2、发现个别组件接地线断掉, 要求施工方重新接好断掉的 6 平方接地。 3、个别检修通道未紧固到位, 要求施工方紧固到位。	
施 工 情 况	施工单位 中机国际工程设计研究院有限责任公司	施工内容及进度 1、桥架盖板安装。 2、电缆吊牌制作。 3、检修通道安装。 4 气象监测设备安装。 (施工人员 5 人)
其 他 事 项		
本日现场监理人员	张雄 张超	
记录人: 张超	总监理工程师/总监理工程师代表: 徐耀年	