

监理日志

日期: 2018.8.10

星期: 五

天气: 晴

气温: 27℃-36℃

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料,把不完善的资料完善; 2、检查逆变器、汇流箱接线确定逆变器、汇流箱 4 平方光伏线数,发现 19 号逆变器缺少一根并要求施工方补全; 3、学习监理资料中施工方上报资料的填写规范;	
施 工 情 况	施工单位 中机国际工程设计研究院有限责任公司	施工内容及进度 1、消缺整改。 2、对现场未个别 4 平方光伏电缆补缺。 (施工人员 3 人)
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张良生 张健
记录人: 张良生		总监理工程师/总监理工程师代表: 张耀生