

监理日志

日期: 2018.8.4

星期: 六

工程名称: 南京长安发动机厂光伏发电项目

天气: 晴转多云

气温: 27℃-33℃

监 理 工 作 情 况	雨天未施工:	
	1、施工方上报材料、组件检验报告,我监理部检查; 2、现场发现有个别压块未紧固要求施工方紧固压块; 3、检查组件数量看是否与图纸相符;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中机国际工程设计研究院有限责任公司	1、对现场未紧固压块进行紧固。 2、对扁铁未防腐到位的做防腐。 (施工人员 3 人)
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张小明 张良至
记录人: 张良至		总监理工程师/总监理工程师代表: 徐耀廷