

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 13 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 27/13

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	监理工作检查头道沟村钻孔(光伏31区), 孔深度抽查1.7米深, 符合设计要求。 检查红石兰村发现, 桩体下沉, 部分支架螺丝未拧紧、防雷接地沟深度不符合要求, 已责令施工方整改。	
施 工 情 况	施工单位 河北力能新能源有限公司	施 工 内 容 及 进 度 头道沟钻孔 686 个,
其 它 事 项	接到公司指令我于2018年9月12号去河北丰宁项目, 13号投入工作	
本日现场监理人员: 秦福军		
记录人: 秦福军		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版承

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建