

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 20 日

星期: 四

天气: 少云
气温: 24/8

工程名称: 阜宁满族自治县2017年第一批村级扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	监理工作检查五员外线抗施工, 经检查发现有部分地锚抗尺寸不符合设计要求, 监理责令施工方张宇立急整改。 监理抽查基础钢抗预埋件镀锌层, 满足设计要求。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	河北力能新能源有限公司	寇霍山、五员外村: 装载机1台, 施工人员 22人
其 它 事 项	监理项目部领导来寇霍山乡、五员外村检查, 并对不规范施工的予以, 现场纠正。	
本日现场监理人员 秦福幸		
记录人: 秦福幸		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建