

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 22 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 18/5

工程名称: 丰县林安光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	监理检查干沟光浇坑, 686根已浇筑结束。 业主张县长检查驷子沟村浇坑施工现场。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	河北 力能新 能源有 限公司	干沟光: 装设机1台, 施工人员12人
其 它 事 项	业主张县长于林安项目的同志们共度中秋。	
本日现场监理人员 秦 裕 丰		
记录人: 秦 裕 丰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建