

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月7日 星期一	气候	晴	气温	2°-17°
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	装载机1台, 发电机1台				
施工进度情况	检查平沟石子材料施工现状。钢筋186根 0.5mV边马。				
检查发现的问题	检查发现钢筋基础浇筑施工存在问题。 - 预埋钢筋深度不合格。 - 支撑架搭设高度未达到要求。				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位包工头进行整改并回复监理单位。 ①				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞杰	总监签阅			