

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月22日 星期二	气候	多云	气温	21°-30°
监理人员动态: 刘瑞立			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	下雨未施工。 做监理资料。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞立	总监签阅	刘瑞立		