

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月3日 星期一	气候	阵雨	气温	22-27°
监理单位动态:	刘瑞生		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	打桩机1台, 挖机1台				
施工进度情况	1. 打桩, 2. 清理施工区域,				
检查发现的问题	施工 ^乱 人员未放置路口标识牌, 材料 ^乱 放入				
处理措施、意见、结果	现已要求施工单位放置.				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞生	总监签阅	刘瑞生		