

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月22日 星期三	气候	晴	气温	17-26
监理人员动态:	刘瑞生	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	钻孔机损坏, 无法施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘瑞生	总监签阅:	刘士发		