

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月7日 星期二	气候	多云	气温	22-33°
监理单位动态:	刘瑞生		材料进场、取样见证、合格情况: 管桩5单,		
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	吊杆、挖机、打桩机				
施工进度情况	打桩(试桩). 对进场管桩检查,				
检查发现的问题	管桩长度及现场实际为6.78m.偏置过大.				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位进行整改				
协调内容或其他	无				
记录人	刘瑞生		总监签阅	刘士发	