

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 31 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 小雨
气温: _____

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场. 2. 对刘家湾的桩基定位进行复测. 3. 整理监理资料, 并完善监理日志. 4. 检查施工队是否安全文明施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位 陕西 西北 众森 水电	施 工 内 容 及 进 度 一标: 东风村支架倒运 4人. 东风村支架安装 5人. 东风村支架基础养护 3人. 二标: 刘家湾支架基础定位.
其 它 事 项	_____	
本日现场监理人员		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____
记录人: 宋林		_____