

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 9 日

天气: 晴

星期: 二

气温:

工程名称: 五泉乡深度贫困村光伏扶贫电站建设

监 理 工 作 情 况	1. 整理监理资料 并完善监理云。 2. 巡视施工环境。 3. 对中河村支架基础浇筑进行旁站。 4. 督促施工人员进行文明施工。	
施 工 情 况	施工单位 陕西 众森 西北 水电	施 工 内 容 及 进 度 中河村支架基础浇筑、10人。 中河村支架安装 5人 东风村光伏支架组件安装 15人 中河村支架基础浇筑定位 2人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		2人
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	