

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 26 日

星期: 五

工程名称: 石埭县浮渡乡金田村光伏扶贫电站建设项

天气: 晴
气温: 21/6℃

监
理
工
作
情
况

- ①巡视施工现状。
- ②整理监理资料、编写监理月。
- ③麦坪村支杆搭设等。
- ④ 监理日志。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

陕西
合新

西水
子电

东村: 高压电缆头制作、变压器搭设。
麦坪村: 支杆搭设。
刘家湾村: 支杆搭设。
中河村: 电缆头制作

其
它
事
项

文明施工、注意安全

本日现场监理人员

以

记录人: 张华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张华

江苏省住房和城乡建设厅监制