

安全旁站监理记录表

工程名称： 石泉县深度贫困村光伏扶贫电站建设项目

编号： ZHJL-SQFP -AQPZ-01

现场工作内容		基础立柱开挖	
作业地点		施工区域	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	1、施工方案已审批，方案满足施工要求。 2、施工人员具有相对应的资格，挖机租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 3、施工现场已安排专人进行挖机指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 4、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
	平面布置	1、施工区域周围已经进行隔离，并悬挂安全禁止标志。 2、施工区域现场布置满足施工安全要求。	
	安全措施	1、编制专项施工方案并报监理项目部进行审核，方案满足施工要求。 2、施工过程中禁止一切非相关人员进入施工现场，等清场后作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题	现场出现的各类违反安全文明现象及隐患： 施工现场未设隔离防护网，个别人员未戴安全帽。		监理指令： 现场口头通知并整改
	整改结果： 整改完毕		复查意见： 整改完毕，符合要求。
旁站时间	开始	2018年8月4日 7时 20分	对应作业 开始前人、机、法、环良好。 作业完成后“工完、场地清”。
	结束	2018年8月4日 12时 00分	

旁站监理人员（签名）：张计海

作业负责人（签名）：陈旭磊