

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 6 日

天气: 晴

气温: _____

星期: _____
工程名称: 海宁博创新材料有限公司湖州分公司光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 1#屋面支架安装完成100%

2. 2#屋面支架安装完成60%

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
港
欧博新
材料有限
公司

①. ②#屋面进行支架安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

李旺德 费智凡

记录人: 李旺德

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):