

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 18 日

星期: 二

工程名称: 海宁博创新材料有限公司 30Kwp分布式光伏发电项目

天气: 多云

气温: 22-31℃

监 理 工 作 情 况	巡视项目施工现场, 电缆敷设,在巡视过程中 发现扁铁焊接不符合要求, 支架底座螺丝未紧固, 桥架未做支撑,以上问题 已下发编号为"ZHJL-HNVC-20180918" 的监理通知单.	
施 工 情 况	施工单位 浙江 诺欣 博新材 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 电缆敷设.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李恒德、张栋、孙金龙
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):