

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 27 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 25-32℃

工程名称: 海宁红棉纺织有限责任公司9504KUP分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视项目施工现场,与业主
进行项目验收,发现以下问题:
① 电缆存在破损; ② 桥架与组件间接地
连接不紧密; ③ 支架、焊接处无防腐处理。
关于以上问题下发编号为 ZHJL-HJHF-T20-20180827 的
监理通知单。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

无锡
豪恩
电力
工程
有限
公司

1. 光伏电缆敷设。
2. 下引线桥架制作。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李恒德、张栋、孙金龙

记录人: 孙金龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄宇明