

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 22 日

星期: 3

工程名称: 浙江经纶纺织有限公司

天气: 晴
气温: 31℃

监
理
工
作
情
况

1. 检查现场电气工作情况
2. 现场进行电气检查.
3. 组件安装. 逆变器安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

浙江
经纶电
力工程
有限公司

1. 组件安装.
2. 逆变器安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李恒镜 张松 贺梦凡

记录人: 李恒镜

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):