

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 25 日

星期: 六

工程名称: 浙江舒月纺织有限公司布式光发电项目

天气: 多云转中雨

气温: 25-30℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视项目施工现场,
2. 并纳电柜.
3. 要求现场按照规范及设计安全
文明规范施工.
在巡视过程中发现屋面下敷电缆未使
用桥架防护, 下发编号为“ZHJL-SFFZ-TZD-20180825”
的监理通知单, 要求按规定时间内整改回复.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

浙江
东源
电力
工程
有限
公司

并纳电柜

其
它
事
项

本日现场监理人员

李恒俊、张栋、孙金右

记录人: 孙金右

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明