

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 21 日

星期: 三

工程名称: 浙江舒凡有限公司

天气: 晴

气温: 25-33℃

监 理 工 作 情 况	巡视项目施工现场, 清理屋面,对问题进行 消缺.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 苏源 电力 工程 有限 公司	清理屋面,消缺.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李恒德, 孙金龙, 张栋
记录人: 孙金龙		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明