

监 理 日 志 ()

日期: 2014 年 11 月 11 日

天气: 晴
气温: 21℃

工程名称: 海盐县污水处理厂污水处理站光伏发电工程

监
理
工
作
情
况

1. 光伏阵列施工基本已完成, 覆土施工
任务, 因材料原因, 暂时无法施工。

施工單位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

浙江
高电压
工程
有限公司

未进行施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

李华军 苏明

记录人: 李华军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):