

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 18 日

天气: 晴
气温: 36℃

星期:
工程名称: 浙江针业有限公司 30MW 分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查屋顶地施工焊接情况,
2. 整理逆理内部资料
3. 屋面接地做防腐处理

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

浙江
源,电力
工程有
限公司

屋面支架已安装完成 准备进行验收.
目前屋顶地漏缺少的焊接.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李怀臣 张梅

记录人: 李怀臣

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):