

监 理 日 志 ()

日期: 2018年8月20日

天气: 晴

星期: 一

气温: 28℃

工程名称:

监 理 工 作 情 况	施工部位: 东厂区成品四. 涂装四. 生产四 巡查生产四发现施工遗留垃圾 未及时清理. 个别工人未佩戴安全帽. 现场已要求施工单位整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 东厂区成品四. 1. 焊接扁钢 85% 5. 涂漆装运流箱 70% 2. 涂漆组件 100% 3. 涂漆箱. 100% 涂漆四. 组件接装 100%
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	